

บทที่ 13

การทำงานกับ Block, Attribute

และการอ้างอิงวัตถุจากภายนอก (External references)

Block, Attribute และการอ้างอิงวัตถุจากภายนอก (External reference) เป็นเครื่องมือสำหรับจัดการวัตถุใน Drawing และสำหรับเพิ่มข้อมูลรายละเอียดลงไปในวัตถุที่อยู่ใน Drawing สำหรับ Block เราสามารถรวมหลายวัตถุเข้ามาเป็นวัตถุเดียวและสามารถเรียกอອກมาใช้ได้รีเอชฯ สำหรับ Attribute เราสามารถใส่ข้อความลงไปที่วัตถุที่เป็น Block เช่น หมายเลขอื่นงานหรือราคาและยังสามารถนำข้อมูลนี้ไปทำเป็นฐานข้อมูลหรือนำไปวิเคราะห์ได้ด้วย สำหรับการอ้างอิงภาพกราฟฟิกจากภายนอก (External reference) เราสามารถนำ drawing อื่นเข้ามาแสดงใน Drawing ที่เรากำลังเปิดอยู่โดยจะไม่มีผลต่องานของไฟล์ของ Drawing นั้นๆ เนื่องจากเป็นการนำกราฟฟิกจากไฟล์ Drawing อื่นเข้ามาแสดงและถ้าไฟล์ Drawing นั้นมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข กราฟฟิกที่เข้ามาแสดงก็จะเปลี่ยนไปตามที่ถูกแก้ไขไปด้วย ในบทนี้อธิบายถึงวิธี

- การสร้าง, การ Insert และการกำหนด Block
- การสร้าง, การแก้ไข และการการ Insert Attribute
- การดึงเอาข้อมูลที่อยู่ใน Attribute ไปทำเป็นข้อมูล
- การแนบและการใช้งานเกี่ยวกับการอ้างอิงภาพกราฟฟิกจากภายนอก

หัวข้อในบทนี้

- การทำงานเกี่ยวกับ Blocks
- การทำงานเกี่ยวกับ Attribute
- การทำงานเกี่ยวกับการอ้างอิงภาพกราฟฟิกจากภายนอก

การทำงานกับ Block

โดยปกติแล้ว Block เป็นการนำวัตถุหลายๆชิ้นมาประกอบกันเป็นวัตถุเดียว เราสามารถทำการนำเข้าตัว Block เข้าไปใน Drawing โดยที่วัตถุที่เรา Insert เข้ามานั้นจะเป็นวัตถุชิ้นเดียวและ Block ก็จะเป็นข้อมูลหนึ่งที่อยู่ใน Drawing file

คู่มือการใช้งาน CAD ไทย

การใช้ Block สามารถช่วยเราจัดการวัตถุหรือเขียนชิ้นงานหรือแก้ไขและลดขนาดของไฟล์ให้กับ Drawing เราสามารถสร้างวัตถุเป็นสัญลักษณ์เก็บไว้เป็น Library โดยการใช้ Block จากนั้นเราสามารถนำเข้าสัญลักษณ์ได้สะดวกกว่าการนำเข้าจากสัญลักษณ์จากการเขียนข้อความ

ถ้าเรานำเข้า ตัว Block ที่สร้างจากวัตถุที่เป็นเลเยอร์ 0 และกำหนดให้สีและ Linetype เป็น BYLAYER ตัว Block ที่เรานำเข้ามาอาจจะเปลี่ยนไปตามเลเยอร์และ Linetype ที่กำลังปิดอยู่ แต่ถ้าวัตถุที่นำมาทำเป็นตัว Block ถูกสร้างจากเลเยอร์อื่นหรือถูกกำหนดสีและ Linetype ไว้แล้ว ตัว Block ที่นำเข้ามา ก็จะเป็นตามที่ถูกกำหนดไว้เดิม

ถ้าเรานำเข้า ตัว Block ที่สร้างจากวัตถุที่กำหนดให้สีและ Linetype เป็น BYBLOCK และเมื่อสร้างเป็น Block แล้วกำหนดเป็น BYLAYER สีและ Linetype ของตัว Block ที่เรานำเข้ามาอาจจะเปลี่ยนไปตามเลเยอร์ที่กำลังปิดอยู่ แต่ถ้าตัว Block ถูกกำหนดสีและ Linetype ไว้แล้ว เช่น วัตถุที่นำมาทำเป็นตัว Block เป็นสีแดง เมื่อเรานำเข้าตัว Block นั้นตัว Block ก็จะเป็นสีแดงเหมือนเดิม

การสร้าง Block

เครื่องมือและคำสั่งสำหรับสร้าง Block แสดงที่ Toolbar และที่เมนู เมื่อเราตั้งโปรแกรมให้เป็นระดับ Advanced experience level เราสามารถใช้ฟังชัน CAD ไทย Explorer ทำการสร้าง block เรากำลังสร้าง Block ให้สองวิธี

- สร้าง Block สำหรับใช้ภายใน Drawing นั่นๆ
- สร้าง Block แยกกึ่งไว้เป็นไฟล์และสามารถนำไปใช้กับ Drawing อื่นได้ด้วย เมื่อเราสร้าง Block ทำการระบุชื่อ, จุด Insert point และเลือกวัตถุที่ต้องการทำ Block

การสร้าง Block สำหรับใช้ภายใน Drawing

ในระดับ Advanced experience level

1. ทำงานขั้นตอนดังนี้

- เลือกไปที่เมนู Tool > Create Block
- เลือกที่ Toolbar ที่รูป (บล็อก)
- พิมพ์ block แล้วกด Enter

2. พิมพ์ชื่อ Block แล้วกด Enter

3. ระบุจุด Insert สำหรับ Block

4. เลือกวัตถุที่เราต้องการทำเป็น Block แล้วกด Enter

Block ที่ได้จะเป็น Block ที่ใช้ภายใน Drawing นี้เท่านั้นและวัตถุที่ถูกเลือกทำเป็น Block จะหายไป เพราะว่ามันถูกนำไปสร้างเป็น Block แล้ว

คู่มือการใช้งาน CAD ไทย

5. ถ้าเราต้องการเรียกวัตถุที่ถูกทำเป็น Block และ想要ไปกลับคืนให้พิมพ์ Undo หรือ Oops ที่บรรทัดคำสั่ง

NOTE: ถ้าเราต้องเรียกวัตถุที่ถูกลบไปหลังจากการทำ Block อยู่บ่อยๆ เราสามารถเพิ่มคำสั่ง Undo เข้าไปที่เมนูหรือ Toolbar

การสร้าง Block เป็นการแยกเก็บไว้เป็นไฟล์

ในระดับ Advanced experience level

1. ทำการขั้นตอนดังนี้

- เลือกไฟล์ เมนู Tools > Save Block To Disk
- เลือกที่ Toolbar ที่รูป ()
- พิมพ์ wblock แล้วกด Enter

2. ที่ช่องของ File Name พิมพ์ชื่อของไฟล์ที่ต้องการสร้าง

3. กดที่ปุ่ม Save

4. ในบรรทัดคำสั่งเลือกรายการที่ต้องการดังดังนี้

- Multiple Blocks option นี้เป็นการเรียกเอา Block ที่มีอยู่แล้วมาสร้างเป็น Block ที่บรรทัดที่แสดง “type the name of the block(s)” พิมพ์ชื่อของ block ที่ต้องการเรียกมาใช้
- All Entities option นี้จะทำการเลือกวัตถุทั้งหมดที่มีอยู่ใน Drawing มาทำเป็น Block
- Select Entities option นี้จะเป็นการเลือกเฉพาะวัตถุที่ต้องการทำเป็น Block โดยการกด Enter แล้วกำหนดจุด Insert แล้วเลือกวัตถุที่ต้องการแล้วกด Enter

Note: เมื่อเรากำหนดจุด Insert point ของ Wblock โปรแกรมจะกำหนดให้จุด Insert point นั้นเป็นจุด Coordinate 0,0,0 เราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของ Coordinate ให้เป็นตำแหน่งอื่นได้โดยการเปิด Wblock นั้นขึ้นมาแล้วทำการแก้ไข

การนำเข้า Block

สามารถนำเข้า Block และ Drawing อื่นเข้ามาใน Drawing ที่กำลังเปิดอยู่ เมื่อนำเข้า Block จะเหมือนกับการสร้างวัตถุหนึ่งวัตถุและเมื่อนำเข้า Drawing มาในรูปแบบของ Block ตัว Drawing ที่นำเข้านั้นจะเป็นวัตถุขึ้นเดียวเหมือนกับ Block และไม่ได้เป็นการเปิดไฟล์ Drawing นั้น ดังนั้นมีการทำการแก้ไข Drawing ที่นำเข้ามาในนั้นจะไม่มีผลกระทบกับ Drawing ที่เรากำลังเปิดอยู่

เมื่อเรานำเข้า Block หรือ Drawing เราจะต้องระบุตำแหน่งการวาง, สเกลและRotation angle ตำแหน่งของ Block ที่นำมาระบุกกำหนดตอนที่เราทำการสร้าง Block นั้นๆ เมื่อเรานำเข้า Block โปรแกรมจะนำหาดีองอิงนั้นเป็นจุดที่นำ Block เข้ามา เราสามารถทำการเปลี่ยนจุดอ้างอิงเหล่านั้น โดยการนำเข้า Block นั้นเข้ามาและสร้างใหม่โดยใช้วัสดุเดิมแล้วกำหนดจุดอ้างอิงใหม่

การนำเข้า Block

1. ทำการขั้นตอนดังนี้
 - เลือกไปที่เมนู Insert > Block
 - เลือกที่ Toolbar ที่รูป ()
 - พิมพ์ ddinsert แล้วกด Enter
2. เลือกไปที่ Block Name ที่ Insert Block dialog
3. เลือกชื่อของ Block ที่เราต้องการนำเข้า
4. คลิกไปที่ปุ่ม Insert
5. ระบุจุดการวางของ block
6. ระบุสเกลและมุมหมุนหรือกด Enter เมื่อยอมค่าที่กำหนดให้


การนำเข้า Block ในลักษณะที่เป็นไฟล์ Drawing

1. ทำการขั้นตอนดังนี้
 - เลือกไปที่เมนู Insert > Block
 - เลือกที่ Toolbar ที่รูป ()
 - พิมพ์ ddinsert แล้วกด Enter
2. เลือกไปที่ From File ที่ Insert Block dialog
3. พิมพ์ Path และพิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการหรือคลิกไปที่ Browse และเลือกไฟล์ที่ต้องการนำเข้าแล้วคลิกไปที่ปุ่ม Open
4. คลิกไปที่ปุ่ม Insert
5. ระบุจุดวางของ Block
6. ระบุสเกลและมุมหมุนหรือกด Enter เมื่อยอมค่าที่กำหนดให้

NOTE: เราสามารถระบุจุดวาง, สเกลและมุมหมุนของ Block ก่อนการนำเข้าอีกทั้งเรายังสามารถถังให้ทำการระเบิด Block ทันทีหลังจากการนำเข้า โดยการเอา Check box ในส่วนของ Position Block When inserting ออก และระบุตัวเลขที่ต้องการในແຕວອອງ Insertion Point เป็นการกำหนดจุดวางที่ถูกต้องหรือกดไปที่ปุ่ม Select เพื่อรับจุดวางที่พื้นที่ของ Drawing , ในແຕວອອງ Scale Factor เป็นการกำหนดสเกลในแนวแกน X,

คู่มือการใช้งาน CAD ไทย

Y, Z และในแง่ของ *Rotation Angle* เป็นการกำหนดมุมหมุนของวัตถุ ถ้าต้องการให้ทำการระเบิดวัตถุนำเข้าทันทีหลังจากการนำเข้า ที่ทำการ *Check box* ที่ *Explode Block Upon Insertion*



- เลือกสำหรับการนำเข้า Block ที่เป็นไฟล์ Drawing
- ทำการ Check box เมื่อต้องการระบุจุดวาง, สเกลและมุมหมุนหลังจากการนำเข้า
- กำหนดจุดวาง, สเกลและมุมหมุนเมื่อไม่ได้ทำการ Check box ที่ Position block when inserting
- ทำการ Check box เมื่อต้องการระเบิด Block หลังจากการนำเข้า
- กำหนดจำนวนของ Block ในแนวตั้ง (Row) และแนวนอน (Column) รวมทั้งกำหนดระยะห่างของแนวทั้งสอง (Column และ Row Spacing)
- คลิกเพื่อนำเข้า Block
- เลือกเมื่อต้องการระบุจุดวางของ Block ที่พื้นที่ของ Drawing ก่อนการนำเข้า

การสร้าง Block ทับ Block เดิม

เราสามารถกำหนดให้วัตถุที่มีอยู่ทั้งหมดใน Drawing ให้เป็น Block ได้ทั้งหมด การสร้าง Block ที่เป็นชื่อเดียวกันกับ Block ที่เคยสร้างขึ้นมาแล้ว เราสามารถกำหนดให้ทับชื่อ Block เดิมได้
การสร้าง Block ทับ Block เดิม

คู่มือการใช้งาน CAD ไทย

1. ทำการขั้นตอนดังนี้
 - เลือกไปที่เมนู Tools > Create Block.
 - เลือกที่ Toolbar ที่รูป ()
 - พิมพ์ *block* แล้วกด Enter
2. พิมพ์ชื่อ Block ที่ต้องการ แล้วกด Enter
3. ใน prompt box จะถามถึงการสร้าง Block ทั้งของเดิมหรือไม่ เลือกไปที่ Yes - Redefined Block
4. ระบุตำแหน่งของตัว Block
5. เลือกวัตถุที่ต้องการทำเป็น Block แล้วกด Enter

เกร็ดความรู้: ในกรณีที่ต้องเรียกวัตถุที่หายไปเนื่องจากการทำ Block สามารถเรียกคืนมาได้โดยพิมพ์ *Undelete* หรือ *Oops* แล้วกด Enter

การระเบิด Block

เราสามารถทำการระเบิด Block ในแทรก Block โดย Block ที่ถูกระเบิดจะกลับสภาพเป็นคุณสมบัติเดิม เมื่อเราสั่งระเบิด Block มันจะมีผลกระทบกับ Block ที่เราสั่งระเบิดเท่านั้น และวัตถุจะกลับมาเป็นคุณสมบัติเดิมเหมือนกับคุณสมบัติก่อนที่จะทำการสร้างเป็น Block หลังจากทำการระเบิด Block แล้วตัว Block เหล่านั้นจะสามารถทำการ Insert ได้เหมือนเดิม ถ้าเราระเบิด Block ที่มี Attribute ผ่องอยู่ Attribute เหล่านั้นจะหายไปแต่ Attribute เดิมของวัตถุจะยังคงอยู่

การระเบิด Block จะทำให้ Block ที่ถูกระเบิดนั้นกลับไปเป็นวัตถุและกลับสู่สภาพเดิมของวัตถุ ก่อนที่เราจะทำเป็น Block ตัวอย่างเช่นถ้าเราสร้าง Block จากวัตถุที่เป็น Polyline มันก็จะกลับมาเป็นเส้น Polyline เหมือนเดิม การระเบิด Block

1. ทำการขั้นตอนดังนี้
 - เลือกไปที่เมนู Modify > Explode
 - เลือกที่ Toolbar ที่รูป ()
 - พิมพ์ *explode* แล้วกด Enter
2. เลือก Block ที่ต้องการจะทำการระเบิด
3. แล้วกด Enter

การสร้าง Attribute

Attribute เป็นข้อความชนิดหนึ่งที่เราสามารถนำไปบรรจุเก็บไว้ร่วมกับ Block เราสามารถใช้ Attribute เป็นข้อมูลที่ผูกติดกับวัตถุ เช่น Part number และ ราคา เป็นต้น ข้อมูลที่เป็น Attribute เป็นทั้งข้อมูล

คู่มือการใช้งาน CAD ไทย

ตามตัวหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ด้วยเมื่อเราทำการนำเข้า Block ที่มี Attribute ประกอบอยู่โปรแกรมจะกำหนดค่า Attribute เดิมที่มาและเราสามารถแก้ไขค่า Attribute ได้โดยการสั่งแก้ไขตัว Attribute ภายหลังจากการนำเข้า Block

หลังจากเรานำเข้า Block ที่มี Attribute เราสามารถดึงเอาข้อมูลที่เป็น Attribute ออกมานำเป็นไฟล์และนำข้อมูลเหล่านั้นไปทำเป็น Part List หรือ Bill of Material รวมทั้งความสามารถดึงข้อมูลที่เป็นหมายเลขของ Block ในแต่ละเวลาที่นำเข้ามาใน Drawing

ความสามารถกำหนดให้ค่า Attribute ให้แสดงหรือไม่แสดงบน Drawing ก็ได้ ค่า Attribute ที่ไม่แสดงให้เห็นบน Drawing ก็จะไม่แสดงในการ Plot ลงบนกระดาษด้วยเช่นเดียวกัน แต่ข้อมูลของ Attribute เหล่านี้ยังคงอยู่กับ Block และสามารถดึงออกมานำเป็นไฟล์ได้เหมือนกับค่า Attribute ที่แสดงอยู่บน Drawing


วิธีการสร้าง Attribute

ความสามารถสร้าง Attribute โดยการสร้างข้อความที่เป็นข้อมูลสำหรับตัว Attribute และหลังจากนั้นทำการบรรทึกเข้ากับตัว Block ในการสร้าง Attribute เราจะต้องกำหนดค่าต่างๆ ให้กับตัว Attribute ซึ่งประกอบไปด้วย Name, Prompt และ Default value รวมถึงค่าอื่นๆ อีกด้วย ตัวอย่างเช่นชื่อ ชนิดของตัวหนังสือ และ Option mode (Hidden, Fixed, Validate และ Predefined)

ขั้นตอนวิธีการสร้าง Attribute

1. ทำการนำเข้า Block ที่ต้องการสร้าง Attribute
 - เลือกไปที่เมนู Tools > Defined Attributes
 - เลือกที่ Toolbar ที่รูป ()
 - พิมพ์ `ddattdef` แล้วกด Enter.
2. ต้องเลือก Define Attribute กำหนดค่าของ Name, Prompt และ Default Value
3. ในส่วนของ Insert Coordinates จะต้องระบุตำแหน่งของ Attribute หรือคลิกที่ปุ่ม Select เลือกตำแหน่งของ Attribute ใน Drawing
4. ในส่วนของ Attribute Flags เลือกกำหนด Option mode
5. ในส่วนของ Text กำหนดลักษณะของตัวหนังสือ
6. เลือกกำหนดการสร้าง Attribute ที่ปุ่มที่สองดังต่อไปนี้
 - คลิกที่ปุ่ม Define เมื่อต้องการสร้าง Attribute และก็กลับมาสู่ Define ได้โดยล็อกนี้ เมื่อมีการเดินเพื่อทำการสร้าง Attribute อีกครั้ง
 - คลิกที่ Define Add Exit เมื่อต้องการสร้าง Attribute และออกจาก Define ได้โดยล็อกนี้ หรือจบการสร้าง

คู่มือการใช้งาน CAD ไทย



- A. พิมพ์ชื่อของ Attribute
- B. ใส่ข้อความที่จะแสดงให้เราป้อนค่าของ Attribute ในตอนที่เรานำเข้า Block
- C. ใส่ค่าของ Attribute ค่าที่เรากำหนดนี้เราจะสามารถกำหนดใหม่ได้ในขั้นตอนของการนำเข้า Block
- D. กำหนดตำแหน่งวางของข้อความโดยการป้อนค่า Coordinate
- E. ทำการ Check box เมื่อต้องการไม่ให้แสดงค่า Attribute บน Drawing
- F. ทำการ Check box เมื่อต้องการกำหนดค่าของ Attribute ให้เป็นค่าตายตัวไม่สามารถแก้ไขได้
- G. ทำการ Check box เมื่อต้องการให้โปรแกรมยืนยันการใส่ค่าของ Attribute ในขั้นตอนของการนำเข้า Block
- H. ทำการ Check box เมื่อไม่ต้องการให้โปรแกรมแสดง Prompt ใส่ค่าตอนนำเข้า Block แต่สามารถแก้ไขค่าของ Attribute ได้ภายหลัง
- I. คลิกเมื่อต้องการสร้าง Attribute และต้องการกลับมาสู่โหมดล็อกอินอีกครั้ง
- J. คลิกเมื่อต้องการสร้าง Attribute และต้องการออกจากโหมดล็อกอิน
- K. คลิกเมื่อต้องการกำหนด Rotation ของข้อความ
- L. คลิกเมื่อต้องการกำหนดความสูงของข้อความ
- M. กำหนดลักษณะการว่างของข้อความ
- N. กำหนด Text style ของข้อความ
- O. คลิกเมื่อต้องการกำหนดตำแหน่งวางของข้อความโดยการไปกำหนดที่พื้นที่ของ Drawing

การแก้ไขค่าของ Attribute

เราสามารถแก้ไขค่าของ Attribute ก่อนที่เราจะทำการแนบติดไปกับตัว Block และก่อนที่จะทำเป็น Block

วิธีการแก้ไขค่าของ Attribute


1. ทำการขึ้นตอนดังนี้

- เลือกไปที่เมนู Modify > Edit Text
- เลือกที่ Toolbar ที่รูป (A)
- พิมพ์ *ddedit* แล้วกด Enter

2. เลือก Text Attribute ที่ต้องการแก้ไข

3. แก้ไข Attribute name, Prompt string, Default value และ อื่นๆ

4. คลิก OK.



- A. ช่องสำหรับแก้ไข ชื่อของ Attribute
- B. ช่องสำหรับแก้ไข คำาถามหน้าจอ ของ Attribute
- C. ช่องสำหรับแก้ไขค่าปกติของ Attribute
- D. ช่องสำหรับแก้ไขตำแหน่งวางของตัว Attribute
- E. ส่วนของการแก้ไขลักษณะของตัวหนังสือ
- F. ส่วนของการแก้ไขและกำหนด Option mode ของ Attribute

การแบบ Attribute ให้ติดไปกับ Block

เราสามารถแบบ Attribute ให้ติดไปกับ Blocks หลังจากที่เรากำหนด Attribute เป็นที่เรียบร้อยและมันคล้ายๆกันกับตัว Block เมื่อเราเลือกวัตถุที่จะทำเป็น Block และตัว Attribute ร่วมเข้าด้วยกันหลังจากที่รวม Attribute เข้ากับ Block โปรแกรมจะสามารถเราทั้งครั้งเมื่อเราทำการนำเข้า Block และสามารถกำหนดค่า Attribute ใหม่อีกครั้งเมื่อเราทำการนำเข้า Block ในแต่ละครั้ง


การแก้ไขค่า Attribute ที่แบบติดอยู่กับ Block

เราสามารถแก้ไขค่า Attribute หลังจากที่เรานำเข้า Block ที่มี Attribute แบบอยู่

วิธีการแก้ไขค่า Attribute ที่แบบติดอยู่กับ Block

1. ทำการขึ้นตอนดังนี้
 - เลือกไปที่เมนู Tools > Edit Block Attributes
 - เลือกที่ Toolbar ที่รูป (图标)
 - พิมพ์ *ddatte* แล้วกด Enter
2. เลือก Block ที่ต้องการแก้ไข

โดยจะล็อก Edit Block Attribute ก็จะปรากฏขึ้นพร้อมแสดง Attribute ทั้งหมดที่มีอยู่ใน Block นั้นและให้เราเลือกแก้ไข Attribute ที่เราต้องการแก้ไข
3. แก้ไขค่า Attribute ที่ต้องการ
4. คลิก OK



- A. ชื่อ Block ที่บรรจุ Attribute เหล่านี้อยู่
- B. ส่วนของการแสดงรายชื่อของ Attribute ทั้งหมดที่บรรจุอยู่ใน Block นี้

- C. ช่องสำหรับเลือก Attribute ที่ต้องการแก้ไข
- D. ช่องสำหรับแก้ไขค่าของ Attribute
- E. คลิกทดลองยอมรับการแก้ไข
- F. ส่วนของการแสดงค่าของ Attribute ทั้งหมดที่บรรจุอยู่ใน Block นี้
- G. ส่วนของการแสดงของ Prompt ของ Attribute ทั้งที่บรรจุอยู่ใน Block นี้

การดึงข้อมูลของ Attribute ออกมาเป็น Text file

สามารถดึงข้อมูลของ Attribute ที่แนบติดอยู่กับ Block บันทึกเก็บไว้เป็น Text File เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เราสามารถบันทึกเก็บไว้เป็น Format ต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้


- Comma Delimited Format (CDF) จะบรรจุข้อมูลใน 1 บรรทัดต่อ 1 Block และในแต่ละ Field ของ Attribute จะขึ้นตัวย่อร่องรอย “ , ” (Comma) และในแต่ละ Field ข้อมูลจะปิดด้วยเครื่องหมาย “ ‘ ” (Single Quotation mark) เราจะต้องระบุ Template file ในการดึงข้อมูลของ Attribute ออกໄไปเป็นไฟล์ CDF
- Space Delimited format (SDF) จะบรรจุข้อมูลใน 1 บรรทัดต่อ 1 Block และในแต่ละ Field ของ Attribute จะถูกพิกตัวความกว้าง Field จะไม่มีเครื่องหมายแสดงการแบ่งในแต่ละ Field หรือไม่ตัวกันนั้นเองเราจะต้องระบุ Template file ในการดึงข้อมูลของ Attribute ออกໄไปเป็นไฟล์ SDF
- Drawing Exchange Format (DXF) เป็นการสร้าง Subset ของ Standard DXF File (a*.dxf file) จะทำการบันทึกข้อมูลของ Block ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Insertion Point, Rotation angle, และข้อมูลของ Attribute ทั้งหมดและไม่จำเป็นต้องกำหนด Template File ก่อนที่จะดึงข้อมูลของ Attribute ออกໄไปเป็นไฟล์ Format ของ CDF หรือ SDF เราจะต้องสร้าง Template file ที่เป็น ASCII text File ที่เป็นตัวกำหนด Field ของข้อมูลของ Attribute ที่จะบันทึกลงเป็นไฟล์ Format ของ CDF หรือ SDF ในแต่ละบรรทัดของ Template file จะเป็นตัวกำหนดในแต่ละ Field ของข้อมูลของ Attribute โปรแกรม CAD ไทย ® สามารถรับรอง Field ได้ถึง 15 Field ที่บรรจุข้อมูลเข่น Block name, x-, y-, และ z- Coordinate ของจุด Insert point, Layer ของ Drawing ตอนที่ทำการนำเข้า Block และ อื่นๆ เราสามารถกำหนด Field ต่างๆ เหล่านี้ ใน Template file และต้องประกอบไปด้วยชื่อของ Attribute ที่มีความยาวไม่มาก

ในแต่ละดาวของ Template file จะต้องเริ่มต้นด้วย Field name ชื่อ Block และจุด Insertion-Point ค่าเหล่านี้จะต้องเขียนต้นด้วย BL: และหลังจากช่องว่างจะต้องเขียนต้นด้วยตัวอักษร C (เป็นการประกาศให้ Field นั้นเป็น Field ตัวหนึ่งสื紇) หรือ N (เป็นการประกาศให้ Field นั้นเป็น Field ตัวเลข) หลังจากนั้นจะประกอบไปด้วยตัวเลขสามตัวเป็นการบอกความกว้างของ Field และหลังจากนั้นก็จะมีตัวอักษรสามตัวเป็นการบอกถึง

คู่มือการใช้งาน CAD ไทย

จำนวนจุดทศนิยม (ในส่วนของค่าที่เป็นตัวเลข) ถ้าใน Field นั้นเป็น Field ของตัวหนังสือ ตัวเลขสามตัวหลัง จะต้องเป็นตัวเลข 000

ลักษณะของ Template file จะมีลักษณะหน้าตาคล้ายๆ กับตัวอย่างด้านนี้



- A. Field name
- B. Block name จะต้องขึ้นต้นด้วย BL:
- C. จุด Insertion-Point จะต้องขึ้นต้นด้วย BL:
- D. ชื่อของ Attribute ที่แนบอยู่กับ Block ที่ต้องการจะดึงออกมาทำข้อมูล
- E. จำนวนจุดทศนิยมที่ต้องการในกรณีที่เป็นค่าตัวเลข หรือ ถ้าเป็นข้อความตัวหนังสือจะเป็นตัวเลข 000
- F. เป็น Field กำหนดความกว้างของข้อความหรือจำนวนตัวเลข
- G. ถ้าขึ้นต้นด้วยตัว C จะเป็นการบอกว่า Field นั้นจะเป็น Field ของตัวหนังสือ และ ถ้าขึ้นต้นด้วยตัว N จะเป็นการบอกว่า Field นั้นจะเป็น Field ของตัวเลข

การสร้าง Template file

1. การสร้าง Template file สามารถสร้างได้โดยการใช้โปรแกรมจำพวก ASCII text editor ดังเช่น Microsoft Notepad, Microsoft WordPad และ โปรแกรม word – processing เช่น Microsoft Word เป็นต้น
2. สร้าง Field ต่างๆ ที่จำเป็นใช้ใน Template file
3. บันทึก Template file ให้เป็น ASCII text format


วิธีการดึงข้อมูลของ Attribute ออกมายัง Text file

1. ทำการดึงข้อมูลต่อไปนี้
 - เลือกไฟล์เมนู Tools > Extract Attribute
 - เลือกที่ Toolbar ที่รูป (ए)

คู่มือการใช้งาน CAD ไทย

▪ พิมพ์ *ddattext* แล้วกด Enter

2. คลิกที่ปุ่ม Select แล้วเลือก Block ที่เราต้องการดึงข้อมูลของ Attribute เตรียมแล้วกด Enter
3. ระบุชนิดของไฟล์ Format ที่จะดึงข้อมูลออก
4. สำหรับการดึงข้อมูลออกไปเป็นไฟล์ CDF และ SDF ให้ระบุ Template file
5. ระบุชื่อไฟล์เป็นตัวบันทึกข้อมูล
6. คลิกปุ่ม Extract



- A. คลิกเพื่อเลือก Block ที่เราต้องการดึงข้อมูลของ Attribute
- B. เลือกชนิดของไฟล์ Format ที่จะดึงข้อมูลออก
- C. ช่องสำหรับระบุ Template file สำหรับการดึงข้อมูลออกไปเป็นไฟล์ CDF และ SDF
- D. ระบุชื่อไฟล์เป็นตัวบันทึกข้อมูล
- E. คลิกเพื่อตกลงดึงข้อมูลออก
- F. คลิกเพื่อระบุชื่อไฟล์เป็นตัวบันทึกข้อมูล
- G. คลิกเพื่อระบุ Template file สำหรับการดึงข้อมูลออกไปเป็นไฟล์ CDF และ SDF
- H. ช่องแสดงจำนวน Block ที่ถูกเลือก

การอ้างอิงภาพวัตถุจากภายนอก (External references)

สามารถเชื่อม Drawing อื่นเข้ามาข้าง Drawing ที่เปิดอยู่โดยการใช้ฟังชัน External reference ซึ่งจะไม่เหมือนกับการนำเข้า Block ซึ่งวัตถุที่เรานำเข้ามาข้าง Drawing ที่เปิดอยู่โดยใช้ฟังชัน External

reference ซึ่งไฟล์นี้จะมีตัวบ่งบอกถึงสถานที่ที่นำ Drawing จากภายนอกเข้ามา ซึ่งวัตถุที่นำเข้าจะแสดงให้เห็นบน Drawing และวัตถุเหล่านั้นจะไม่รวมเป็นวัตถุเดียวกับวัตถุของ Drawing ที่เปิดอยู่ ด้วยเหตุนี้ข้าหาความจุของไฟล์ของ Drawing ที่เปิดอยู่จะไม่เพิ่มขึ้นและยังคงมีขนาดเท่าเดิม

External reference จะลักษณะคล้ายๆ กันกับการนำเข้า Block เมื่อเรานำเข้า Block วัตถุที่นำเข้าจะกลายเป็นวัตถุของ Drawing ที่เปิดอยู่และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขตัว Drawing ดั้งเดิม (Original Drawing) มันจะไม่ Update กับตัววัตถุที่นำเข้ามาซึ่ง Drawing ที่เปิดอยู่ แต่ถ้าเรานำเข้าแบบ External reference เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขตัว Drawing ดั้งเดิม (Original Drawing) ตัว Drawing ที่นำเข้ามันจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติเมื่อเราทำการเปิด Drawing นี้ใหม่หรือถ้าเราทราบว่าตัว Original Drawing มีการแก้ไขและเราต้องให้มัน Update เราสามารถสั่ง Reload ตัว Drawing ที่เป็น External reference ในขณะที่เราเปิด Drawing นี้อยู่

การใช้ไฟล์ External reference จะมีประโยชน์มากสำหรับการทำภาพประกอบ (Assembly Drawing) ใช้ External reference นำเข้าโดยการใช้จุด Coordinate เป็นตัวอ้างอิงในการนำเข้า การนำเข้าแบบ External reference จะช่วยลดขนาดไฟล์ของ Drawing และทำให้เรามั่นใจว่า Drawing มีการ Update ทุกครั้งที่มีการแก้ไขล่าสุด

การนำเข้า Drawing แบบ Attach external reference

การนำเข้าวัตถุแบบไม่รวมวัตถุที่นำเข้ากับวัตถุที่อยู่ใน Drawing ที่เปิดอยู่จะเป็นการนำเข้าแบบ External reference ซึ่งวัตถุที่นำเข้ามาจะเป็นวัตถุเขียนด้วยกับ Block แต่วัตถุที่นำเข้ามานี้มันจะเป็นวัตถุที่ Link เข้ามา ถ้าเราแก้ไข Drawing ที่ Link เข้ามาเราสามารถสั่ง Reload เพื่อที่จะให้มัน Update ตัว Drawing ที่นำเข้ามา

เมื่อเรานำเข้า Drawing แบบ External reference คุณสมบัติของ Drawing ที่นำเข้าจะไม่เข้ามาด้วยเช่น Layer, Linetype, Text style และคุณสมบัติอื่นๆ แต่จะแสดงสภาพกราฟิกของ Drawing ที่นำเข้าอย่างเดียว เราสามารถนำเข้า Drawing ได้มากเท่าที่เราต้องการและแต่ละ Drawing ที่นำเข้าสามารถมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งอ้างอิง (Position), Scale และ Rotation angle

วิธีการนำเข้า Drawing แบบ Attach external reference

1. ทำการขั้นตอนดังนี้

- เลือกไปที่เมนู Tools > External Reference
- เลือกที่ Toolbar ที่รูป (Ε)
- พิมพ์ xref และกด Enter

2. แล้วเลือกไฟล์ที่เป็น Attach

3. เลือก Drawing File ที่จะนำเข้า จากนั้นคลิกไปที่ปุ่ม Open

4. ระบุตำแหน่ง Insert บน Drawing ที่เปิดอยู่
5. ระบุ Scale factor ที่เป็น x, y, หรือ z และ Rotation angle หรือเลือก Done เพื่อที่จะยอมรับค่า Default

การยกเลิกการนำเข้า Drawing แบบ External reference

การยกเลิกวัตถุที่นำเข้ามาแสดงบน Drawing ที่เปิดอยู่ เราจะต้องใช้ฟังชัน Detach การยกเลิกการนำเข้าจะไม่มีผลผลกระทบกับพวง Properties ที่อยู่ใน Drawing ที่เปิดอยู่ เช่น Layer และ Linetype
วิธีการยกเลิกการนำเข้า Drawing แบบ External reference

1. ทำตามขั้นตอนดังนี้
 - เลือกไปที่เมนู Tools > External Reference
 - เลือกที่ Toolbar ที่รูป (Ε)
 - พิมพ์ xref แล้วกด Enter
2. แล้วเลือกฟังชันเป็น Detach
3. พิมพ์ชื่อ Drawing ที่เราต้องการยกเลิก แล้วกด Enter

การรีโหลดการนำเข้า Drawing แบบ External reference

ถ้าเราการแก้ไข Drawing ที่เรานำเข้า มาซึ่ง Drawing ที่เราเปิดอยู่ในรูปแบบของการนำเข้าแบบ External reference เราสามารถที่จะสั่งให้โปรแกรม Update การแสดงของ Drawing ที่นำเข้าให้เป็นข้อมูลเดียวกันกับการแก้ไขค่าสุด

วิธีการรีโหลดการนำเข้า Drawing แบบ External reference

1. ทำตามขั้นตอนดังนี้
 - เลือกไปที่เมนู Tools > External Reference
 - เลือกที่ Toolbar ที่รูป (Ε)
 - พิมพ์ xref แล้วกด Enter
2. แล้วเลือกฟังชันเป็น Reload
3. พิมพ์ชื่อ Drawing ที่เราต้องการรีโหลด แล้วกด Enter

NOTE: โปรแกรมจะทำการ Update ตัว Drawing ที่นำเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อเราปิด Drawing ที่มีการนำเข้าและทุกครั้งที่เราสั่ง Print หรือ Plot

การนำเข้า Drawing แบบ Overlay external reference

เมื่อ Drawing ที่เรานำเข้านั้นมีการนำเข้า Drawing อื่นที่เป็นการนำเข้าแบบ External reference ที่เป็นแบบ Attach external reference หรือ Overlay external reference มันจะแทน Drawing เหล่านั้น

คู่มือการใช้งาน CAD ไทย

มาด้วย แต่ Drawing ที่นำเข้าแบบ Overlay external reference มันจะไม่แสดงภาพกราฟฟิกให้เราเห็น เราจะใช้ฟังชัน Overlay เมื่อเราต้องการดูเฉพาะชื่อของ Drawing ที่นำเข้าโดยที่เราไม่ต้องการดูภาพกราฟฟิกของ Drawing ที่นำเข้าเหล่านั้น

วิธีการนำเข้า Drawing แบบ Overlay external reference

1. ทำการนำเข้าตามขั้นตอนดังนี้

- เลือกไปที่เมนู Tools > External Reference
- เลือกที่ Toolbar ที่รูป (Ε)
- พิมพ์ *xref* แล้วกด Enter

2. แล้วเลือกฟังชันเป็น Overlay

3. เลือก Drawing File ที่จะนำเข้า จากนั้นคลิกไปที่ปุ่ม Open

4. ระบุตำแหน่ง Insert บน Drawing ที่เปิดอยู่

5. ระบุ Scale factor ที่เป็น x, y, หรือ z และ Rotation angle หรือเลือก Done เพื่อที่จะยอมรับค่า Default

การเปลี่ยน Path ของ Drawing ที่เป็นตัว External reference

ถ้า Drawing ที่เป็นตัว External reference มีการเปลี่ยนสถานที่การจัดเก็บ (เปลี่ยน Directory) หรือเปลี่ยนชื่อ โปรแกรมจะแสดงข้อความว่าไม่สามารถนำเข้า Drawing ได้และจะไม่แสดงภาพกราฟฟิกที่นำเข้า เราสามารถทำการเปลี่ยนสถานที่จัดเก็บหรือชื่อของ Drawing ที่นำเข้าได้ใหม่

วิธีการเปลี่ยน Path ของ Drawing ที่เป็นตัว External reference

1. ทำการนำเข้าตามขั้นตอนดังนี้

- เลือกไปที่เมนู Tools > External Reference
- เลือกที่ Toolbar ที่รูป (Ε)
- พิมพ์ *xref* แล้วกด Enter

2. แล้วเลือกฟังชันเป็น Path

3. เข้าไปเลือก Drawing File ที่มีการเปลี่ยนสถานที่จัดเก็บหรือเปลี่ยนชื่อ จากนั้นคลิกไปที่ปุ่ม Open

การเปลี่ยนการนำเข้าแบบ External reference เป็นการนำเข้าแบบ Block ในรูปแบบของการ Insert และ Bind

การนำเข้า Drawing แบบ External reference ตัวกราฟฟิกที่นำเข้าจะไม่ใช้จัดกลุ่มกับวัตถุที่อยู่บน Drawing ที่เปิดอยู่ ซึ่งมันเป็นการ Link เพื่อกราฟฟิกมาแสดงเท่านั้น ถ้านำ Drawing ที่มีการนำเข้า Drawing แบบ External reference ไปเปิดที่เครื่องคอมพิวเตอร์อื่น เราจะต้องอา Drawing file ทั้งหมดที่เป็น External reference ไปด้วยและเราจะต้องกำหนด Path หรือ Directory ให้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์

คู่มือการใช้งาน CAD ไทย

ที่เรานำ Drawing นั้นมาเปิด หรือไม่เราอาจจะต้องใช้ฟังชัน Path เพื่อที่จะเปลี่ยนสถานที่จัดเก็บหรือ Directory ของ External reference เหล่านี้

ฟังชัน Insert ในคำสั่ง External Reference ซึ่งเป็นฟังชันสำหรับเปลี่ยนจากการ Link เพื่อที่จะแสดง แค่กราฟิกมาเป็นการนำเข้ากราฟิกเหล่าเข้ามาในรูปแบบของ Block ซึ่งมันจะสะดวกกว่าในการอ่าน Drawing ที่มีการนำเข้า Drawing แบบ External reference ไปเปิดที่เครื่องอื่น

วิธีการเปลี่ยนการนำเข้าแบบ External reference เป็นการนำเข้าแบบ Block ในรูปแบบของการ Insert

1. ทำการขั้นตอนดังนี้

- เลือกไปที่เมนู Tools > External Reference
- เลือกที่ Toolbar ที่รูป (🔗)
- พิมพ์ xref แล้วกด Enter

2. แล้วเลือกฟังชันเป็น Insert

3. พิมพ์ชื่อของ Drawing ที่นำเข้าแบบ External reference ที่เราต้องการนำเข้ามาเป็น Block แล้ว กด Enter

การนำ Drawing ที่มีการนำเข้า Drawing แบบ External reference ไปเปิดที่เครื่องอื่นจะมีอิทธิ หนึ่งที่ทำให้เหมือนกับฟังชัน Insert นั้นคือฟังชัน Bind ซึ่งเป็นฟังชันสำหรับเปลี่ยนจากการ Link เพื่อที่จะแสดง แค่กราฟิกมาเป็นการนำเข้ากราฟิกเหล่าเข้ามาในรูปแบบของ Block เหมือนกัน

วิธีการเปลี่ยนการนำเข้าแบบ External reference เป็นการนำเข้าแบบ Block ในรูปแบบของการ Bind

1. ทำการขั้นตอนดังนี้

- เลือกไปที่เมนู Tools > External Reference
- เลือกที่ Toolbar ที่รูป (🔗)
- พิมพ์ xref แล้วกด Enter

2. แล้วเลือกฟังชันเป็น Bind

3. พิมพ์ชื่อของ Drawing ที่นำเข้าแบบ External reference ที่เราต้องการนำเข้ามาเป็น Block แล้ว กด Enter

Xref Clipping

หลังจากเรานำเข้า Drawing แบบ External reference เราสามารถกำหนดขอบเขตการแสดงให้กับ Drawing เหล่านี้โดยใช้คำสั่ง Xclip ในการกำหนดขอบเขตการแสดงของ Drawing ที่เป็น External reference เราสามารถกำหนดการแสดงเพียงส่วนที่เราต้องการให้แสดงและซ่อนส่วนที่เราไม่ต้องการให้แสดงโดย กำหนดให้มันอยู่นอกขอบเขต ในการใช้คำสั่ง Xclip เราจะใช้ฟังชันได้ที่ลักษณะการและความสามารถที่จะกำหนดให้

คู่มือการใช้งาน CAD ไทย

กราฟฟิกแสดงแค่ในขอบเขตที่เรากำหนดหรือยกเลิกการแสดงก็ได้ ซึ่งมันจะไม่มีผลกระทบกับวัตถุหรือกราฟฟิกที่เป็น External reference เพราะมันจะเปลี่ยนแปลงแต่การแสดงของตัวกราฟฟิกเท่านั้น
เราสามารถใช้คำสั่ง Xclip ทำการสร้างตัวขอบเขตหรือกรอบการแสดง, ลบขอบเขตการแสดงหรือสร้างเป็นกรอบเส้น Polyline ทับตัวขอบเขตของการแสดงและเราสามารถปิด-เปิดการแสดงทั้งกราฟฟิกและตัวกรอบ เมื่อเราทำการปิด (Turn off) เมื่อเราปิด (Turn off) ตัวกรอบจะไม่แสดง แต่กราฟฟิกที่แสดงอยู่ภายในกรอบยังคงแสดงอยู่ โดยจะไม่เกี่ยวกับ Layer ของวัตถุนั้นๆ ไม่ว่า Layer ของวัตถุนั้นๆ จะถูก On หรือ Thawed อยู่ก็ตามและเราสามารถที่จะเปิด (turn on) รวมทั้งความสามารถทำการลบตัวกรอบนั้น ได้ด้วย
หลังจากเราทำการ Xref Clipping เราสามารถที่ทำการแก้ไขด้วย, Move หรือ Copy ได้เหมือนกับที่บังไม่ได้ทำการ Xref Clipping และตัวกรอบจะขยับตามกราฟฟิกที่ถูกขยายนี้ไป

เกร็ดความรู้: เราสามารถใช้คำสั่ง Xclip กับวัตถุที่เป็น Block ได้ด้วย

การกำหนดตัวกรอบการทำ Xref Clipping เป็นแบบสี่เหลี่ยม (Rectangle)

1. พิมพ์ Xclip แล้วกด Enter
2. เลือกไปยังวัตถุที่เป็น External reference และ/หรือ block ที่เราต้องการทำ Xref Clipping
3. เมื่อเลือกเสร็จแล้วกด Enter
4. พิมพ์ N แล้วกด Enter เพื่อสั่งสร้างตัวกรอบหรือกด Enter เพื่อยอมรับค่า Default ที่เป็น New boundary
5. พิมพ์ R แล้วกด Enter เพื่อเลือกการสร้างตัวกรอบเป็นแบบสี่เหลี่ยม (Rectangle)
6. กำหนดพื้นที่การสร้างตัวกรอบโดยการคลิกเลือกที่จุดแรกแล้วก้าวตามมาสู่จุดที่สอง

เกร็ดความรู้: เราสามารถเลือกไปที่ Block หรือ วัตถุที่เป็น External reference หลังจากนั้นก็คลิกมาส์ขาวและเลือกคำสั่ง Xref Clip จากเมนูที่ปรากฏ

การกำหนดตัวกรอบการทำ Xref Clipping ด้วยเส้น Polyline


1. พิมพ์ Xclip แล้วกด Enter
2. เลือกไปยังวัตถุที่เป็น External reference และ/หรือ block ที่เราต้องการทำ Xref Clipping
3. เมื่อเลือกเสร็จแล้วกด Enter
4. พิมพ์ N แล้วกด Enter เพื่อสั่งสร้างตัวกรอบหรือกด Enter เพื่อยอมรับค่า Default ที่เป็น New boundary
5. พิมพ์ S แล้วกด Enter เพื่อเลือกการสร้างโดยใช้ Polyline
6. เลือกเส้น Polyline ใช้เป็นตัวกรอบ

อปชันอื่นๆ ที่ใช้ในคำสั่ง Xclip

On	เป็นการสั่งให้คำสั่ง Xclip ทำงาน
Off	เป็นการสั่งให้คำสั่ง Xclip ปิดการทำงาน
Clip Depth	เป็นการกำหนดระดับความลึก (เนพาะภาพ 3 มิติ)
Delete	เป็นการยกเลิกคำสั่ง Xclip และตัวกรอบจะถูกลบ
Generate Polyline	เป็นการสั่งให้สร้างเส้น Polyline ทันทีที่ตัวกรอบ
New Boundary	เป็นฟังชันสร้างสำหรับสร้างตัวกรอบ ในการนี้ที่วัตถุที่เราเลือกมีกรอบอยู่แล้วโปรแกรม จะถามให้เราลบกรอบอันเก่าทึ้ง

ถ้าเราต้องการให้ตัวกรอบของการทำ Xref Clipping แสดง เราสามารถเปิดตัวกรอบให้แสดงได้โดยใช้คำสั่ง Xclipframe คำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งกำหนดการปิด-เปิดการแสดงของตัวกรอบ โดยการพิมพ์ Xclipframe แล้วกด Enter เมื่อเรากำหนดค่าเป็น ON ตัวกรอบก็จะแสดงและกำหนดเป็น OFF ตัวกรอบก็จะไม่แสดง

ตัวกรอบเราสามารถทำการ Move, Copy, Rotate และ เลือกได้เหมือนกับวัตถุทั่วๆ ไป



ภาพด้านบนเป็นภาพตัวอย่างการทำ Xref clipping ที่ตัวกรอบเป็นแบบสี่เหลี่ยม

หลังจากตัววัตถุที่เป็น External reference และวัตถุที่เป็น Block ถูกทำ Xref clipping แล้ววัตถุเหล่านั้นจะยังคงสามารถทำการ Move หรือ Copy ได้ปกติและตัวกรอบของการทำ Xref clipping ของวัตถุเหล่านั้นจะข้ามตามไปด้วยและก็ยังคงการทำ Xref clipping ที่วัตถุที่ถูก Move หรือ Copy เมื่อเสร็จ