



บทที่ 3

ตัวอย่าง (พื้นฐาน) การใช้งาน STAAD Pro




1. แสดงตัวอย่างการใช้ STAAD Pro ในงานจริง



แสดงตัวอย่างอาคารบ้านพักอาศัย 2 ชั้น (จ.อุดรธานี)





แสดงตัวอย่างอาคารห้องเช่า 2 ชั้น (จ.อุดรธานี)





แสดงตัวอย่างอาคารที่ทำการสำนักงานราชการ 2 ชั้น (จ.อุดรธานี)





แสดงตัวอย่างอาคารหอพัก 5 ชั้น (จ.มหาสารคาม)




แสดงตัวอย่างอาคารการค้า 4 ชั้น (จ.มหาสารคาม)



แสดงตัวอย่างอาคารโรงแรม 6 ชั้น (สปช. ลาว)




แสดงตัวอย่างป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (จ.อุดรธานี)




2. แสดงตัวอย่างพื้นฐานการใช้งาน STAAD Pro

1

เปิดโปรแกรม...ด้วยการดับเบิลคลิกปุ่มเมาส์ซ้ายที่ไอคอน ดังภาพที่ 1



หรือเข้าไปที่ Programs File ดังภาพข้างล่างนี้ก็ได้



2

สร้างงานใหม่...ด้วยการคลิกปุ่มเมาส์ซ้ายที่



New Project ดังภาพที่ 2



137




2

จากนั้นจะปรากฏดังภาพที่ 3 และ 4 ให้ดำเนินการตามลำดับดังนี้

- 1) ให้คลิกเลือกที่ Plane
- 2) ตั้งชื่อไฟล์งาน
- 3) กำหนดตำแหน่งใช้เก็บไฟล์งาน
- 4) เลือกหน่วยวัดระยะ
- 5) เลือกหน่วยวัดของแรง
- 6) คลิกเลือกที่ Next >
- 7) คลิกเลือกที่ Add Beam
- 8) คลิกเลือกที่ Finish



จากนั้นจะปรากฏดังภาพที่ 5 ซึ่งเป็นหน้าต่างสำหรับใช้เริ่มงานสร้างแบบจำลองโครงสร้าง



3 กำหนดเส้นตารางกริด...เพื่อช่วยในการสร้างแบบจำลองโครงสร้าง ดังภาพที่ 6

- 1) โดยการคลิกที่ Front View เพื่อปรับมุมมองของตารางกริด
- 2) คลิกที่ เพื่อกำหนดรายละเอียดดังภาพ
- 3) คลิก

4 สร้างแบบจำลองโครงสร้าง (หลักการคือ คลิกปุ่มเมาส์ ซ้ายเพื่อลงจุดหรือสร้าง Node ⇨ จากนั้นปล่อยปุ่มเมาส์ ซ้าย ⇨ แล้วลากเมาส์ไปยังตำแหน่งใหม่ที่ต้องการ ⇨ จากนั้นคลิกปุ่มเมาส์ ซ้าย...เป็นอันเรียบร้อย จนเป็นรูปเป็นร่างตามที่ต้องการ ⇨ และเมื่อต้องการยกเลิกการสร้างแบบจำลองก็ให้กดปุ่ม Esc เพื่อยกเลิกการลากเส้นต่อเนื่องดังกล่าว) ซึ่งเราสามารถทำได้ใน 2 วิธีการง่ายๆ (แต่มีกนิยมใช้วิธีแรก) ดังนี้

4.1 สร้างโดยการลากเส้นต่อเนื่องด้วย มีขั้นตอนดังภาพที่ 7

- 1) โดยเริ่มจากสร้าง Node 1 โดยเคลื่อนเมาส์ไปวางที่จุด 0,3 แล้วคลิกปุ่มเมาส์ซ้าย 1 ครั้ง
- 2) สร้าง Node 2 โดยเคลื่อนเมาส์ไปที่จุด 4, 3 คลิกปุ่มเมาส์ซ้าย 1 ครั้ง
- 3) สร้าง Node 3 โดยเคลื่อนเมาส์ไปที่จุด 6, 3 คลิกปุ่มเมาส์ซ้าย 1 ครั้ง สร้าง Node 4 โดยเคลื่อนเมาส์ไปที่จุด 9, 3 คลิกปุ่มเมาส์ซ้าย 1 ครั้ง
- 4) จากนั้นกด Esc. เพื่อสิ้นสุดการลากเส้นต่อเนื่องเพื่อสร้างแบบจำลอง

1. ปรับมุมมอง

3. เลือกระนาบ X-Y


จุดกำเนิดของตารางกริดวางไว้ที่ 0,0,0,

4. กำหนดเส้นกริดจำนวน 10 เส้นมีระยะห่างระหว่างเส้นทุก 1 เมตร




2. เลือกระนาบ X-Y

5. เลือกระนาบ X-Y


6





4.2 สร้างโดยใช้คำสั่ง Run Structure Wizard...มีขั้นตอนดังภาพที่ 8 ถึง 11

- 1) ไปที่ Menu Bare คลิกเลือกที่ Geometry
- 2) คลิกเลือกที่ Run Structure Wizard
- 3) ที่ Model Type คลิกเลือกที่ Frame Models
- 4) ดับเบิลคลิกเลือกที่ Continuous Beam
- 5) ป้อนข้อมูลความยาวรวมและจำนวนช่วง
- 6) คลิกเลือกที่ 
- 7) ปรับแต่งความยาวแต่ละช่วง โดยการดับเบิลคลิกแล้วพิมพ์ตัวเลข
- 8) คลิกเลือกที่ 
- 9) แล้วคลิกเลือกที่  จะได้ผลดังภาพที่ 11

จากนั้นนำแบบจำลองเข้าไปวางใน STAAD Pro ตามลำดับดังนี้ ดังภาพที่ 12 ถึง 13

- 10) ไปที่ Menu Bare คลิกเลือกที่ File
- 11) เลือกที่ Merge Model with STAAD Pro Model
- 12) คลิกเลือกที่ Yes
- 13) ป้อนตำแหน่งการวางของ Node แรกเป็น 0,3,0
- 14) คลิกเลือกที่ 



5. ป้อนความยาวรวมและจำนวนช่วง

6. คลิกเลือก

9. คลิกเลือก

4. ดับเบิ้ลคลิกเลือกที่ Continuous Beam


7. ดับเบิ้ลคลิกเพื่อปรับแต่งความยาว

8. คลิกเลือก

Bay	Length
1	4
2	2
3	3


10

11



Add the prototype model to existing STAAD.Pro model generator





Input Unit 12





13

5 กำหนดคุณสมบัติของหน้าตัด (ในที่นี้สมมติเลือกใช้คานเหล็กรูปพรรณสำหรับคานช่วง 4 เมตรและคานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 20 x 40 ซม.สำหรับคานช่วง 2 และ 3 เมตร ตามลำดับ) ให้กับแบบจำลองที่สร้างขึ้น ... โดย

5.1 กำหนดหรือระบุขนาดหน้าตัดที่ต้องการ ...ให้กับคานช่วงที่ 1 หรือคาน Beam1 (กรณีเป็นคานเหล็ก) มีขั้นตอนดังภาพที่ 14 ถึง 15

- 1) คลิกเลือกที่ชิ้นส่วนที่กำหนดขนาดให้
- 2) คลิกเลือกที่ 
- 3) คลิกเลือกที่  จะปรากฏหน้าต่างดังภาพที่ 9 ให้ป้อนรายละเอียดดังภาพ
- 4) สมมติคลิกเลือกที่ตารางเหล็กของอเมริกา และเลือกที่ W Shape
- 5) เลือกขนาดของเหล็ก
- 6) กำหนดรูปแบบของขนาดที่เลือกเป็นแบบหน้าตัดเดี่ยวมาตรฐานตามตารางเหล็ก
- 7) กำหนดประเภทของวัสดุให้กับหน้าตัดคานที่เลือกใช้
- 8) ตกลงเลือกกำหนดคานที่มีคุณสมบัติดังกล่าวให้กับคานช่วงที่เลือกโดยคลิกที่ 
- 9) จากนั้นปิดหน้าต่างดังกล่าวโดยคลิกที่ 





5.2 กำหนดหรือระบุขนาดหน้าตัดที่ต้องการ ...ให้กับคานช่วงที่ 2 และ 3 หรือคาน Beam2 และ Beam3 (กรณีเป็นคานคอนกรีตเสริมเหล็ก) มีขั้นตอนดังภาพที่ 16

- 1) คลิกเลือกที่ชิ้นส่วนที่จะกำหนดขนาดให้
 - a. เริ่มแรกให้ใช้เมาส์คลิกเลือกที่คานเบอร์ 2 หรือ Beam2 ก่อน
 - b. จากนั้นให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วเลื่อนเมาส์ไปคลิกเลือกที่คานเบอร์ 3 หรือ Beam3

2) คลิกที่

3) คลิกเลือกที่ จะปรากฏหน้าต่างดังภาพที่ 9 ให้ป้อนรายละเอียดดังภาพ

4) คลิกเลือกที่หน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า Rectangle


5) ป้อนขนาดเป็น $h = 0.40$ และ $b = 0.20$

6) กำหนดประเภทของวัสดุให้กับหน้าตัดคานที่เลือกไว้


7) ตกลงเลือกกำหนดคานที่มีคุณสมบัติดังกล่าวให้กับคานช่วงที่เลือกโดยคลิกที่









8) จากนั้นปิดหน้าต่างดังกล่าวโดยคลิกที่






หากขั้นตอนที่ 5 ทำถูกต้องจะปรากฏผลดังภาพที่ 1 และหากต้องการตรวจสอบว่าทุก
 ชั้นส่วนได้ระบุขนาดหน้าตัดครบแล้วหรือยังสามารถดูได้จากสัญลักษณ์ (R1,..., Rn) ซึ่งต้องมี
 ครอบทุกชั้นส่วน หรืออาจดูได้จากภาพ Render สามมิติด้วยการคลิกที่ไอคอน
 ซึ่งในภาพ Render สามมิติ หากชั้นส่วนใดยังไม่ได้ถูกระบุขนาดหน้าตัดให้ จะปรากฏ
 เป็นเพียงเส้นตรงบางๆเท่านั้น



6 กำหนดจุดรองรับให้กับแบบจำลอง...มีขั้นตอนดังภาพที่ 18 ถึง 20

- 1) ทำการเปลี่ยนเมาส์เคอร์เซอร์จาก  Beam Cursor ไปเป็น  Nodes Cursor
- 2) จากนั้นเลือก Node ที่จะกำหนดจุดรองรับด้วยการกดปุ่มเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วลากเป็นกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบแบบจำลอง ดังรูปที่ 18
- 3) คลิกเลือกที่  Support Page
- 4) สร้างจุดรองรับโดยการคลิกเลือกที่  Create
- 5) เลือกจุดรองรับเป็นแบบบานพับโดยคลิกเลือกที่ Pined
- 6) กำหนดจุดรองรับที่สร้างให้กับ Node โดยการคลิกเลือกที่  Assign
- 7) ออกจากการกำหนดจุดรองรับโดยการคลิกเลือกที่  Close







7 กำหนดน้ำหนักบรรทุกให้กับแบบจำลอง ... โดยมีขั้นตอนการทำงาน 3 ขั้นตอนหลักตามลำดับดังนี้


7.1 สร้างรูปแบบของน้ำหนักบรรทุก (Load case) ที่กระทำ ... หรือที่เรียกติดปากว่าน้ำหนักบรรทุกในกรณีต่างๆ ซึ่งจะมีกรณีนั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดด้านการวิเคราะห์และออกแบบในแต่ละทฤษฎี (เช่นในกรณีของการออกแบบโดยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ ในการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อหาแรงภายในและการเสีรูป จะแบ่งกรณีของน้ำหนักบรรทุกไว้ 3 กรณี คือ Load Case1= DL, Load Case2 = DL+LL, Case3 = 0.75[DL+LL+WL ซึ่งโดยทั่วไปแล้วกรณีวิกฤตมักจะเป็น Load Case2 = DL+LL เมื่อวิเคราะห์โครงสร้างแล้วจะได้แรงภายในสูงสุด] ในที่นี้จะแสดงให้เห็นพอเป็นตัวอย่างเท่านั้น) มีขั้นตอนดังภาพที่ 21 ถึง 22







- 1) เริ่มจากคลิกเลือกที่ Load Page
- 2) เลือกที่ Load Case Details
- 3) คลิกที่ Add... เพื่อเป็นการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกกรณีต่างๆ
- 4) คลิกเลือกที่ Primary Load
- 5) ป้อนรายละเอียดของ Load ที่กำลังจะกำหนดหรือสร้าง ดังนี้
 - a. ป้อน Load ลำดับที่ 1 (ไปเรื่อยๆตามลำดับหากมีมากกว่า 1)

- b. ประเภทของ Load (ป้อนหรือไม่ก็ได้ไม่มีผล แต่ถ้าจะป้อนควรเลือกชื่อให้ตรงกับ Load ที่จะป้อนค่าหรือ Load กระทำจริง)
- c. ชื่อคือ Load Case1(DL+LL)
- 6) คลิกที่ Add... เพื่อเป็นการยอมรับน้ำหนักบรรทุกที่กำหนดรายละเอียดดังกล่าว
- 7) ก็จะปรากฏชื่อของ Load Case ที่ได้ป้อนรายละเอียดมาก่อนหน้านี้
- 8) คลิกเลือกที่  เพื่อออกจากหน้าต่างการสร้างหรือกำหนดกรณีของน้ำหนักบรรทุก





7. 2 กำหนดค่าให้กับรูปแบบของน้ำหนักบรรทุก (Load case) ที่กำหนดไว้แล้ว...เป็นการกำหนดหรือระบุค่าตัวเลขของน้ำหนักบรรทุกประเภทต่างๆให้กับ Load Case ที่ได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้ ในที่นี้จะสมมติว่าในส่วนของน้ำหนักบรรทุกตายตัว (DL.) ประกอบด้วยน้ำหนักตัวเอง (SW.) และน้ำหนักบรรทุกอื่นๆอีก 2,000 กก./ม. ส่วนน้ำหนักบรรทุกจร (LL.) ใช้ 500 กก./ตร.ม./ม. มีขั้นตอนดังภาพที่ 23 ถึง 24

- 1) คลิกเลือกที่ Load Case 1
- 2) คลิกเลือกที่ Add... เพื่อระบุค่าให้กับ Load Case ที่เลือก
- 3) คลิกเลือกที่  Selfweight Load แล้วกำหนดค่าดังนี้
 - a. ทิศทางของแรงกระทำ (กดลงตามแรงดึงดูดของโลก) เป็น Y
 - b. กำหนด Factor (เป็นตัวเลขและทิศทางแรงกระทำด้วยเครื่องหมายวงกลม) เป็น -1
- 4) คลิกเลือกที่ 
- 5) จะปรากฏค่าของน้ำหนักบรรทุกที่ป้อน (จะปรากฏ ? ด้านหน้า...เพราะยังไม่ได้นำไปกำหนดค่าให้กับแบบจำลอง)
- 6) คลิกเลือกที่  Uniform Force แล้วกำหนดค่าดังนี้
 - a. ป้อนค่า W = -2,000 แล้วคลิก Add... เพื่อระบุค่าให้กับ Load Case ที่เลือก
 - b. ป้อนค่า W = -500 แล้วคลิก Add... เพื่อระบุค่าให้กับ Load Case ที่เลือก
- 7) คลิกเลือกที่  เพื่อออกจากหน้าต่างการระบุค่าให้กับ Load Case ที่เลือก

1. เลือกที่ Load Case 1

2. เลือกที่ Add...

3. เลือกที่ Selfweight Load

4. เลือกที่ Add

5. ปรากฏค่าของ Load ที่ป้อน

Modeling Mode Load 1 : LOAD CASE 1[DL+LL]

23

6. เลือกที่ Member Load → Uniform Force

7. คลิกปิดหน้าต่าง

คลิกที่ Add

Modeling Mode Load 1 : LOAD CASE 1[DL+LL]


24

ข้อควรระวัง!... ในทุกขั้นตอนของการกำหนดค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดขนาดหน้าตัด การกำหนดจุดรองรับ การกำหนดค่าให้กับน้ำหนักบรรทุกกรณีต่างๆ หากยังไม่มีภาระมูลค่าให้กับแบบจำลองโครงสร้าง แม้ว่าจะได้มีการบันทึกข้อมูลไว้เป็นระยะๆ ทุกครั้งที่เปิดไฟล์ข้อมูลงานดังกล่าวขึ้นมาใหม่ ค่าที่กำหนดไว้ดังที่กล่าวตัวโปรแกรมจะไม่จำ จะต้องทำการกำหนดขึ้นใหม่เสมอ

7.3 ระบุค่าของน้ำหนักบรรทุกให้กับแบบจำลองโครงสร้าง



1) กำหนดค่าน้ำหนักตัวเองให้กับแบบจำลอง มีขั้นตอนดังภาพที่ 25

- a. คลิกเลือกที่ SELFWEIGHT Y-1
- b. คลิกเลือกที่ Assign To View
- c. คลิกเลือกที่ เพื่อระบุค่า
- d. คลิกเลือกที่




2) กำหนดค่าน้ำหนักบรรทุกตายตัวที่เหลือให้กับแบบจำลอง มีขั้นตอนดังภาพที่ 26

- a. คลิกเลือกคานที่จะกำหนดค่าน้ำหนักบรรทุก
- b. คลิกเลือกที่ UNI GY -2000 kg/m
- c. คลิกเลือกคาน Assign To Selected Beams

- d. คลิกเลือกที่  เพื่อระบุค่า จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้
- e. คลิกเลือกที่ 

ส่วนน้ำหนักบรรทุกทุก 500 กก./ม. ก็มีลำดับการกำหนดค่าเช่นเดียวกัน






8 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง... โดยมีขั้นตอนการทำงาน 2 ขั้นตอนหลัก คือ


1. ขั้นตอนของการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ก่อนการวิเคราะห์โครงสร้างของแบบจำลอง และ
2. ขั้นตอนของการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ก่อนการออกแบบโครงสร้างของแบบจำลอง

ซึ่งใน 2 ขั้นตอนดังกล่าวขั้นตอนของการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ก่อนการวิเคราะห์โครงสร้างของแบบจำลอง เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้ (ถ้าขาดขั้นตอนนี้ก็จะไม่สามารถ Run โปรแกรมได้) ส่วนขั้นตอนของการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ก่อนการออกแบบโครงสร้างของแบบจำลองนั้น เป็นเพียงขั้นตอนเสริมหากต้องการให้โปรแกรมช่วยออกแบบให้ด้วย (ถ้าขาดขั้นตอนนี้ไปก็จะยังคงสามารถ Run โปรแกรมได้ตามปกติ)

8.1 กำหนดรูปแบบการวิเคราะห์โครงสร้างให้กับแบบจำลอง มาถึงตรงนี้ก็สามารส่งให้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างได้แล้ว ซึ่งวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างในลักษณะปกติทั่วไปคือ Perform Analysis (Linear Static Analysis) และที่สำคัญแนะนำว่าควรให้มีการตรวจสอบด้านความมีเสถียรภาพของโครงสร้างด้วย ซึ่งการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ก่อนการวิเคราะห์โครงสร้าง มีขั้นตอนดังภาพที่

- 1) คลิกเลือกที่แถบ Analysis/Print
- 2) คลิกเลือกที่แถบ Analysis
- 3) กำหนดวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างโดยการคลิกเลือกที่ Perform analysis
- 4) คลิกเลือกที่ Static check เพื่อให้โปรแกรมช่วยตรวจสอบเสถียรภาพของโครงสร้างด้วย
- 5) คลิกเลือกที่  เพื่อตกลง
- 6) คลิกเลือกที่  เพื่อปิดหน้าต่าง
- 7) ที่ Menu Bar คลิกเลือกที่คำสั่ง Analyze คลิกเลือกที่ 


หมายเหตุ: ถ้าต้องการให้โปรแกรมช่วยออกแบบให้ด้วย ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนที่ 7) ให้ข้ามไปทำตามขั้นตอนในหัวข้อที่ 8.3 ก่อน




8.2 การแสดงผลการวิเคราะห์และออกแบบ โดยปกติแล้วการแสดงผลจะเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากเมื่อเราสั่ง Run (Analyze) โปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนดังภาพที่ 28 ถึง 31

- 1) เมื่อโปรแกรม Run เสร็จ ก็จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกเข้าไปดูผลการวิเคราะห์และออกแบบ ให้เลือกที่ Go to Post Processing Mode
- 2) คลิกตกลงที่ Done
- 3) ที่หน้าต่าง Result Setup คลิก OK เลย ก็จะปรากฏหน้าต่างแสดงผล ดังภาพที่ 30

- 4) คู่มือเป็นส่วนๆ ได้โดยคลิกเลือกที่แถบ Beam
- 5) คลิกเลือกที่แถบ Graphs
- 6) คลิกเลือกที่คานช่วงที่ต้องการให้แสดงผล
- 7) ก็จะปรากฏแรงภายในที่ได้จากการวิเคราะห์เป็นเส้นกราฟ ดังภาพที่ 31





29

เมื่อเข้าสู่หน้าต่างแสดงผลครั้งแรก โปรแกรมจะตั้งค่าไว้ให้เป็นการแสดงผลการเสีรูปของแบบจำลองโครงสร้างไว้

Load 1 : Displacement

Node	L/C	Horizontal X mm	Vertical Y mm	Horizontal Z mm	Resultant mm	rX rad	rY rad	rZ rad
1	1 LOAD CAS	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.035
2	1 LOAD CAS	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
3	1 LOAD CAS	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.001
4	1 LOAD CAS	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001



Beam	L/C	Dist m	X mm	Y mm	Z mm	Resultant mm
1	1 LOAD CAS	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1.000	-0.000	-29.146	0.000	29.146
		2.000	-0.000	-34.771	0.000	34.771
		3.000	-0.000	-16.605	0.000	16.605
2	1 LOAD CAS	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		0.500	0.000	0.381	0.000	0.381
		1.000	0.000	0.434	0.000	0.434
		1.500	-0.000	0.296	0.000	0.296
3	1 LOAD CAS	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		0.750	0.000	-0.560	0.000	0.560
		1.500	0.000	-0.863	0.000	0.863
		2.250	0.000	-0.643	0.000	0.643

30

8.3 กำหนดรายละเอียดการออกแบบโครงสร้าง...


1. ออกแบบคานเหล็กรูปพรรณ มีขั้นตอนดังภาพที่ 32
 - 1) คลิกเลือกที่แถบ Design
 - 2) คลิกเลือกที่คานช่วงแรก (ซึ่งเป็นคานเหล็ก)
 - 3) คลิกเลือกออกแบบคานเหล็กที่แถบ Steel
 - 4) คลิกเลือกมาตรฐานการออกแบบที่ AISC ASD
 - 5) คลิกเลือกกำหนดคำสั่งให้ออกแบบที่ปุ่ม Commands...
 - 6) คลิกเลือกให้การออกแบบมีการตรวจสอบ CODE ด้วยที่ CHECK CODE
 - 7) ตกลงด้วยการคลิกเลือกที่ Assign
 - 8) ปิดหน้าต่างด้วยการคลิกเลือกที่ Close
2. ออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้อพึงระวังคือใน STAAD จะเป็นการออกแบบโดยวิธีกำลังประลัย ดังนั้นในขั้นตอนการกำหนดน้ำหนักที่กระทำจะต้องคูณด้วย Load Factor ตามมาตรฐานด้วย) มีขั้นตอนดังภาพที่ 33
 - 9) คลิกเลือกที่คานช่วงที่ 2 และ 3 (ซึ่งเป็นคาน คสล.)
 - 10) คลิกเลือกที่แถบ Concrete
 - 11) คลิกเลือกมาตรฐานการออกแบบที่ ACI
 - 12) คลิกเลือกกำหนดคำสั่งให้ออกแบบที่ปุ่ม Commands...
 - 13) คลิกเลือกให้ออกแบบคาน คสล. ที่ DESIGN BEAM

- 14) ตกลงด้วยการคลิกเลือกที่ Assign
- 15) ปิดหน้าต่างด้วยการคลิกเลือกที่ Close




รายละเอียดเสริมในขั้นตอนที่ 8.1... โดยทั่วไปแล้วก่อนการสั่งให้โปรแกรมทำการ Run หรือวิเคราะห์โครงสร้าง มักมีการกำหนดให้โปรแกรมช่วยเตรียมข้อมูลบางส่วนให้ ทั้งนี้ก็เพื่อใช้สำหรับการพิมพ์ออกรายงานผลการวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนที่จะสั่งให้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง หรือข้อมูลผลที่ได้หลังจากการสั่งให้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างแล้ว ขั้นตอนดังกล่าวนี้จะดำเนินการต่อเนื่องจากขั้นตอนที่ 8.1

8.1.1 Pre-Print เป็นการสั่งให้โปรแกรมเตรียมข้อมูลในส่วนที่ก่อนจะมีการสั่งวิเคราะห์โครงสร้าง...รายละเอียดดังภาพที่ 3 4 มีข้อควรระวังคือก่อนที่จะคลิกเลือกที่ปุ่ม Define command ควรคลิกเลือกชิ้นส่วนหรือองค์อาคารที่ต้องการให้โปรแกรมเตรียมข้อมูลให้ก่อนเสมอ



8.1.2 Post-Print เป็นการสั่งให้โปรแกรมเตรียมข้อมูลในส่วนที่หลังจากมีการสั่ง Run หรือวิเคราะห์โครงสร้างแล้ว...รายละเอียดดังภาพที่ 35







9 ำงหรือออกแบบรายงานเพื่อการพิมพ์ผล

...ในการสร้างรายงานดังกล่าวสามารถทำได้ใน

2 ระดับ คือ แบบอย่างง่าย (ไม่มีรูปภาพประกอบรายงาน) และแบบอย่างยากหรือแบบมืออาชีพ ซึ่งแต่ละส่วนมีวิธีดังนี้

9.1 แบบอย่างง่าย (ไม่มีรูปภาพประกอบรายงาน) แบบนี้ง่ายแต่ก็ได้ข้อมูลที่ต้องการครบ แต่ผลเสียคือ ถ้าเป็นแบบจำลองโครงสร้างที่ใหญ่และสลับซับซ้อน รายงานที่สร้างจะมีจำนวนหน้าค่อนข้างมาก

- 1) คลิกเลือกที่  Report Setup แล้วดำเนินการดังภาพที่ 36 ถึง 38
- 2) คลิกเลือกที่ Input (คือข้อมูลทุกอย่างในส่วนที่ป้อนก่อนการวิเคราะห์และออกแบบ)
- 3) แล้วคลิกที่  (เป็นการเลือกข้อมูลทุกอย่างในส่วนที่ป้อนก่อนการวิเคราะห์และออกแบบ) ซึ่งข้อมูลที่พิมพ์ออกมาจะเรียงตามหัวข้อที่เราเลือก
- 4) คลิกเลือกที่ OK
- 5) คลิกเลือกที่  Report Setup แล้วคลิกเลือกที่ Output (คือข้อมูลทุกอย่างที่เกิดหลังการวิเคราะห์และออกแบบ)

- 6) แล้วคลิกที่  (เป็นการเลือกข้อมูลทุกอย่างที่เกิดหลังการวิเคราะห์และออกแบบ) ซึ่งข้อมูลที่พิมพ์ออกมาจะเรียงตามหัวข้อที่เราเลือก
- 7) คลิกเลือกที่ OK
ดูหรือสั่งพิมพ์รายงานที่สร้าง ดังภาพที่ 39 ถึง 40
- 8) ที่ Menu Bar คลิกเลือกที่ File
- 9) คลิกเลือกที่ Print Preview Report
- 10) คลิกเลือกที่ Print (แต่ถ้าต้องการดูรายงานหน้าอื่นๆที่สร้างไว้ ก็ให้คลิกเลือกที่ Next Page แต่ถ้าไม่ต้องการพิมพ์ก็ให้คลิกเลือกที่ Close เพื่อปิดหน้าต่าง Print Preview Report)

ข้อควรระวัง ... ในการสร้างหรือออกแบบรายงานเพื่อทำการพิมพ์นั้น การสร้างหรือตั้งค่าต่างๆ ใช้ได้ก็แต่เฉพาะเมื่อโปรแกรมยังไม่ปิดลงเท่านั้น แต่เมื่อใดก็ตามที่โปรแกรมถูกปิดลงรายงานต่างๆ ที่ได้สร้างหรือตั้งค่าไว้ จะไม่สามารถใช้งานได้ (กล่าวง่ายก็คือตัวโปรแกรมจะไม่จำในรายงานที่เราได้สร้างหรือตั้งค่าไว้) ดังนั้นทางที่ดีควรทำการพิมพ์รายงานต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อน ก่อนที่จะทำการปิดโปรแกรม



1.คลิกเลือก Report Setup

2.,5.คลิกเลือกที่หัวข้อ Input และ Output

3.,6.คลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการใส่ในรายงาน

4.,7.ตกลง

Load 1 (SELF-Y)

Post Mode Load 1 : LOAD CASE 1[DL+LL]

36

Report Setup

Picture Album Options Name and Logo Load/Save

Items Load Cases Modes Ranges Steel Design

Available Selected

Input


ภาพขยายการสร้ง
รายงานในขั้นตอนที่ 2
ถึง 4 ซึ่งข้อมูลที่พิมพ์
ออกมาจะเรียงตาม
หัวข้อที่เราเลือก

Job Info
Nodes
Beams
Sections
Materials
Supports
Releases
Primary Load Cases
Combination Load Cases
Loading Generators


Report Detail Increments 10

OK Cancel Print Help


37



38



39



9.2 แบบอย่างยากหรือแบบมีอาชีพ แบบนี้ซับซ้อนขึ้นมาอีกนิด แต่ก็ได้ข้อมูลตรงตามที่ต้องการจริงๆ

1) ทำการถ่ายและเก็บภาพ (ของแบบจำลองโครงสร้าง เช่น รูปทรง - ระยะ - จุดรองรับ ลักษณะของน้ำหนักบรรทุกที่กระทำ กราฟแสดงการเสถียรภาพ กราฟแสดงแรงภายในต่างๆ) ต่างๆก่อน เพื่อใช้ประกอบการสร้างรายงาน ในที่นี้จะแสดงพอเป็นตัวอย่างซึ่งมีขั้นตอนดังภาพที่ 41 ถึง 43

a. จัดรายละเอียดต่างๆให้กับแบบจำลองโครงสร้างที่ต้องการถ่ายและเก็บภาพ

b. คลิกเลือกที่  Take Picture

c. ป้อนชื่อภาพ (ที่ช่อง ID) ให้สื่อความหมายได้จะดี

d. คลิกที่ OK จากนั้นภาพจะถูกนำไปเก็บไว้และพร้อมที่จะให้เราดึงออกมาใช้ในการสร้างรายงานได้ทันที (สรุปคือหากต้องการให้มีภาพใดๆในขณะทำงานไปปรากฏในรายการที่พิมพ์ก็สามารถทำการถ่ายเก็บได้ตลอดเวลา โดยการคลิกที่กล้องถ่ายรูป) เมื่อได้รูปภาพต่างๆครบแล้วต่อไปก็เริ่มออกแบบรายงานดังนี้

STAAD.Pro - ex-beam.std

File Edit View Tools Select Geometry Commands Analyze Mode Window Help

Modeling Postprocessing Steel Design Concrete Design RAM Connection

ex-beam.std - Whole Structure

ภาพรูปทรง - ระยะ - จุดรองรับ ของแบบจำลองที่ต้องการถ่ายและเก็บ

b. คลิกเลือกที่ Take Picture

c. ป้อนชื่อภาพ

d. คลิกเลือก OK

a. จัดรายละเอียด

Picture 1

ID: รูปสกรีน

Caption: Whole Structure

OK Help

Snap Nodes/Beam

Default Grid (Linear)

Create... Edit... Delete...

Copy... Rename... Import...

Active Grid Labels Setup

Local Coordinate

Rel. Coords Axis Ids Font...

End(s) Freq

X: Start 1 X Y Z

Y: Start 1 X Y Z

Snap to existing nodes too

Snap Node/Beam

41

STAAD.Pro - ex-beam.std

File Edit View Tools Select Geometry Commands Analyze Mode Window Help

Modeling Postprocessing Steel Design Concrete Design RAM Connection

ex-beam.std - Whole Structure

ภาพลักษณะของน้ำหนักบรรทุกที่กระทำ ของแบบจำลอง ที่ต้องการถ่ายและเก็บ

b. คลิกเลือกที่ Take Picture

c. ป้อนชื่อภาพ

d. คลิกเลือก OK

a. จัดรายละเอียด

Picture 2

ID: น้ำหนักบรรทุก

Caption: Whole Structure

OK Help

Load & Definition

Definitions

Load Cases Details

1: LOAD CASE 1[DL+LL]

SELFWEIGHT Y

UNI GY-2000 kg/m

UNI GY-500 kg/m

Load Envelopes

New... Add... Edit... Delete...

Toggle Load Assignment Method


Assign To Selected Beams/Plates Use Cursor To Assign





Assign To View Assign To Edit List


1 To 3



Assign Close



42







- 2) คลิกเลือกที่  Report Setup แล้วดำเนินการดังภาพที่ 44 ถึง
- 3) คลิกเลือกที่ Input (คือข้อมูลทุกอย่างในส่วนที่ป้อนก่อนการวิเคราะห์และออกแบบ) แล้วเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการพิมพ์จริง ดังนี้
 - a. คลิกเลือกที่ Node จากนั้นกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วเลื่อนเมาส์ไปคลิกเลือกที่ ตัวเลือกอื่นๆที่ต้องการ ดังภาพที่ 45 จากนั้น
 - b. ให้คลิกที่  จะปรากฏดังภาพที่ 46 ซึ่งเมื่อสั่งให้พิมพ์ข้อมูลในแต่ละส่วน จะถูกพิมพ์ออกมาเรียงตามลำดับหัวข้อที่วางเรียงไว้ในช่อง Selected ดังนั้น หากต้องการย้ายหรือสลับลำดับของการพิมพ์ สามารถทำได้ดังแสดงในภาพที่ 46 โดยการคลิกเลือกที่หัวข้อที่ต้องการ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่มลูกศรขึ้น-ลง
- 4) คลิกเลือกที่ Pictures จากนั้นคลิกเลือกที่  เพื่อเลือกรูปภาพที่เก็บไว้ทั้งหมด จากนั้นทำการจัดวางรูปภาพให้เหมาะสม ดังภาพที่ 49 ถึง 50
 - a. คลิกเลือกที่ “ระยะ” จากนั้นให้คลิกที่ปุ่มลูกศรขึ้น 
 - b. เมื่อเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็หยุด (ส่วนรูปภาพอื่นๆที่เหลือ ก็ทำเช่นเดียวกัน)
- 5) คลิกเลือกที่ Output (คือข้อมูลทุกอย่างที่เกิดหลังการวิเคราะห์และออกแบบ) แล้วเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการพิมพ์จริง ดังนี้


- a. คลิกเลือกที่ Beam Max Moments จากนั้นกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วเคลื่อนเมาส์ไปคลิกเลือกที่ตัวเลขอื่นๆที่ต้องการ ดังภาพที่ 51 จากนั้น
 - b. ให้คลิกที่  จะปรากฏดังภาพที่ 52 ซึ่งเมื่อสั่งให้พิมพ์ข้อมูลในแต่ละส่วนจะถูกพิมพ์ออกมาเรียงตามลำดับหัวข้อที่วางเรียงไว้ในช่อง Selected ดังนั้นหากต้องการย้ายหรือสลับลำดับของการพิมพ์ สามารถทำได้ดังแสดงในภาพที่ 52 โดยการคลิกเลือกที่หัวข้อที่ต้องการ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่มลูกศรขึ้น-ลง
- 6) ปรับแต่งส่วนประกอบอื่นๆของรายงานเพิ่มเติมใน 4 ส่วนหลักดังนี้
- a. คลิกที่แถบ Load Case เพื่อบอกโปรแกรมว่ารายงานทั้งหมดที่ออกแบบมาตั้งแต่ต้น พิมพ์เฉพาะข้อมูลที่เป็นผลมาจาก Load Case ที่เลือกเท่านั้น (ในที่นี้คือ Load Case 1) ดังภาพที่ 53
 - b. คลิกที่แถบ Ranges เพื่อบอกโปรแกรมว่ารายงานทั้งหมดที่ออกแบบมาตั้งแต่ต้น พิมพ์เฉพาะข้อมูลขึ้นส่วนที่ระบุเท่านั้น (ในที่นี้คือคานตัวที่ 1) ดังภาพที่ 54
 - c. คลิกที่แถบ Name and Logo เพื่อบอกโปรแกรมว่ารายงานทั้งหมดที่ออกแบบมาตั้งแต่ต้น ที่หัวของรายงานต้องมีชื่อและตราสัญลักษณ์ของบริษัทปรากฏอยู่เสมอ ดังภาพที่ 55
 - d. คลิกที่แถบ Option เพื่อบอกโปรแกรมว่ารายงานทั้งหมดที่ออกแบบมาตั้งแต่ต้น ที่หัวของรายงาน (ได้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของบริษัท) ต้องพิมพ์ส่วนประกอบอะไรอีกบ้าง เช่น เลขที่หน้า ตีกรอบรายงาน ฯลฯ ดังภาพที่ 56
- 7) คลิกเลือกที่ OK เพื่อปิดหน้าต่างกำหนดค่าดัง ภาพที่ 56
ดูหรือสั่งพิมพ์รายงานที่สร้างหรือออกแบบไว้ได้ดังนี้
- 8) ที่ Menu Bar คลิกเลือกที่ File
- 9) คลิกเลือกที่ Print Preview Report ปรากฏผลดังภาพที่ 57
- 10) คลิกเลือกที่ Print (แต่ถ้าต้องการดูรายงานหน้าอื่นๆที่สร้างไว้ ก็ให้คลิกเลือกที่ Next Page แต่ถ้าไม่ต้องการพิมพ์ก็ให้คลิกเลือกที่ Close เพื่อปิดหน้าต่าง Print Preview Report)















52



53





 <p>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</p> <p>Software licensed to Mr. Sompun Aimpibok</p>	Job No	Sheet No	Rev
		p 1	
Job Title	Ref		
Client	By	Date	Chk
	ex-beam.rjt	12-Aug-08	
	File	Date/Time	
		12-Aug-2008 16:48	

Job Information

	Engineer	Checked	Approved
Name:			
Date:	08-Aug-08		

Structure Type: PLANE FRAME

Number of Nodes	4	Highest Node	4
Number of Elements	3	Highest Beam	3

Number of Basic Load Cases	1
Number of Combination Load Cases	0


Included in this printout are data for:

Nodes	1
-------	---

Included in this printout are results for load cases:

Type	L/C	Name
Primary	1	LOAD CASE 1[DL+LL]

แสดงข้อมูลในส่วนของ Job Info ซึ่งตำแหน่งการวางเป็นไปตามที่ออกแบบไว้คือตำแหน่งที่ 1 (ตามภาพที่ 50)



แสดงข้อมูลกราฟในส่วนของ “ระยะ” ซึ่งตำแหน่งการวางเป็นไปตามที่ออกแบบไว้คือตำแหน่งที่ 2 (ตามภาพที่ 50)

แสดงผลข้อมูลทั้ง Input และ Output

```

*****
*
*
*   STAAD.Pro
*   Version 2007  Build 03
*   Proprietary Program of
*   Research Engineers, Intl.
*   Date=  AUG 11, 2008
*   Time=  19:53:24
*
*
*   USER ID: Mr.Sermpun Aimjaboak
*
*****

```

1. STAAD PLANE
INPUT FILE: ex-beam.STD
2. START JOB INFORMATION
3. ENGINEER DATE 08-AUG-08
4. END JOB INFORMATION
5. INPUT WIDTH 79
6. UNIT METER KG
7. JOINT COORDINATES
8. 1 0 3 0; 2 4 3 0; 3 6 3 0; 4 9 3 0
9. MEMBER INCIDENCES
10. 1 1 2; 2 2 3; 3 3 4
11. DEFINE MATERIAL START
12. ISOTROPIC STEEL
13. E 2.09042E+010
14. POISSON 0.3
15. DENSITY 7833.41
16. ALPHA 1.2E-005
17. DAMP 0.03



18. ISOTROPIC CONCRETE
 19. E 2.21467E+009
 20. POISSON 0.17
 21. DENSITY 2402.62
 22. ALPHA 1E-005
 23. DAMP 0.05
 24. END DEFINE MATERIAL
 25. MEMBER PROPERTY AMERICAN
 26. 1 TABLE ST W4X13
 27. MEMBER PROPERTY AMERICAN
 28. 2 3 PRIS YD 0.4 ZD 0.2
 29. CONSTANTS
 30. MATERIAL STEEL MEMB 1
 31. MATERIAL CONCRETE MEMB 2 3
 32. SUPPORTS
 33. 1 TO 4 PINNED
 34. LOAD 1 LOADTYPE NONE TITLE LOAD CASE 1[DL+LL]
 35. SELFWEIGHT Y -1 LIST 1 TO 3
 36. MEMBER LOAD
 37. 1 TO 3 UNI GY -2000
 38. 1 TO 3 UNI GY -500
 39. PERFORM ANALYSIS PRINT STATICS CHECK

PROBLEM STATISTICS

NUMBER OF JOINTS/MEMBER+ELEMENTS/SUPPORTS = 4/ 3/ 4

SOLVER USED IS THE IN-CORE ADVANCED SOLVER

TOTAL PRIMARY LOAD CASES = 1, TOTAL DEGREES OF FREEDOM = 4

STATIC LOAD/REACTION/EQUILIBRIUM SUMMARY FOR CASE NO. 1

LOADTYPE NONE TITLE LOAD CASE 1[DL+LL]

CENTER OF FORCE BASED ON Y FORCES ONLY (METER).

(FORCES IN NON-GLOBAL DIRECTIONS WILL INVALIDATE RESULTS)

X = 0.457343457E+01

Y = 0.299999999E+01

Z = 0.000000000E+00

TOTAL APPLIED LOAD (KG METE) SUMMARY (LOADING 1)

SUMMATION FORCE-X = 0.000000E+00

SUMMATION FORCE-Y = **-2.3538473E+04**

SUMMATION FORCE-Z = 0.000000E+00

SUMMATION OF MOMENTS AROUND THE ORIGIN-

MX= 0.000000E+00 MY= 0.000000E+00 MZ= -1.0765166E+05

TOTAL REACTION LOAD (KG METE) SUMMARY (LOADING 1)

SUMMATION FORCE-X = 0.000000E+00

SUMMATION FORCE-Y = **2.3538473E+04**

SUMMATION FORCE-Z = 0.000000E+00

SUMMATION OF MOMENTS AROUND THE ORIGIN-

MX= 0.000000E+00 MY= 0.000000E+00 MZ= 1.0765166E+05

MAXIMUM DISPLACEMENTS (CM /RADIANS) (LOADING 1)

MAXIMUMS AT NODE

X = 0.00000E+00 0

Y = 0.00000E+00 0

Z = 0.00000E+00 0

RX= 0.00000E+00 0

RY= 0.00000E+00 0

RZ= -3.50895E-02 1

***** END OF DATA FROM INTERNAL STORAGE *****

40. PARAMETER 1

41. CODE AISC

42. CHECK CODE MEMB 1

STAAD.Pro CODE CHECKING - (AISC 9TH EDITION)

ALL UNITS ARE - KG METE (UNLESS OTHERWISE NOTED)

MEMBER	TABLE	RESULT/	CRITICAL COND/	RATIO/	LOADING/
		FX	MY	MZ	LOCATION

```

1 ST          W4X13          (AISC SECTIONS)
              FAIL          AISC- H1-3       3.648          1
              0.00 T        0.00          4932.46        4.00
    
```

43. START CONCRETE DESIGN

44. CODE ACI

45. DESIGN BEAM 2 3

BEAM NO. 2 DESIGN RESULTS - SHEAR

```

AT START SUPPORT - Vu= 34.85 KNS Vc= 56.99 KNS Vs= 0.00 KNS
Tu= 0.00 KN-MET Tc= 1.7 KN-MET Ts= 0.0 KN-MET LOAD 1
NO STIRRUPS ARE REQUIRED FOR TORSION.
REINFORCEMENT FOR SHEAR IS PER CL.11.5.5.1.
PROVIDE 12 MM 2-LEGGED STIRRUPS AT 172. MM C/C FOR 664. MM
    
```

```

AT END SUPPORT - Vu= 0.19 KNS Vc= 56.99 KNS Vs= 0.00 KNS
Tu= 0.00 KN-MET Tc= 1.7 KN-MET Ts= 0.0 KN-MET LOAD 1
STIRRUPS ARE NOT REQUIRED.
    
```

```


2J _____ 2000X 200X 400 _____ 3J
|
|=====|
| 2No20 H 339. 0.TO 2000 |
| 5*12c/c172             |
|                          |
|                          |
|_____|
    
```

oo	oo	oo	oo	oo	oo	oo
2#20	2#20	2#20	2#20	2#20	2#20	2#20

B E A M N O . 3 D E S I G N R E S U L T S - S H E A R

AT START SUPPORT - Vu= 35.29 KNS Vc= 60.93 KNS Vs= 0.00 KNS
 Tu= 0.00 KN-MET Tc= 1.7 KN-MET Ts= 0.0 KN-MET LOAD 1
 NO STIRRUPS ARE REQUIRED FOR TORSION.
 REINFORCEMENT FOR SHEAR IS PER CL.11.5.5.1.
 PROVIDE 12 MM 2-LEGGED STIRRUPS AT 172. MM C/C FOR 1164. MM

AT END SUPPORT - Vu= 26.15 KNS Vc= 60.49 KNS Vs= 0.00 KNS
 Tu= 0.00 KN-MET Tc= 1.7 KN-MET Ts= 0.0 KN-MET LOAD 1
 NO STIRRUPS ARE REQUIRED FOR TORSION.
 REINFORCEMENT FOR SHEAR IS PER CL.11.5.5.1.
 PROVIDE 12 MM 2-LEGGED STIRRUPS AT 172. MM C/C FOR 1164. MM



ooo	ooo						
3#12	3#12						
	3#12	3#12	3#12	3#12	3#12	3#12	
	ooo	ooo	ooo	ooo	ooo	ooo	

*****END OF BEAM DESIGN*****


46. END CONCRETE DESIGN

47. FINISH

***** END OF THE STAAD.Pro RUN *****

*** DATE= AUG 11,2008 TIME= 19:53:25 ***

การพิจารณาความหมายจากผลการวิเคราะห์และออกแบบ



1. หน่วยระยะต่างๆเมื่อพิมพ์ผลจะเป็นหน่วยระบบสากลคือ SI
2. หมายเลข 1 เป็นการบอกขนาดของคานคือ ความยาวxความกว้างxความลึก
3. หมายเลข 2 เป็นการบอกการเสริมเหล็กแกนคือ 3-DB12 mm วางที่ระดับ 34.30 cm. (ระยะดังกล่าววัดจากขอบล่างสุดของหน้าตัดขึ้นมา 34.30 cm.) และ
4. หมายเลข 3 เป็นความยาวของเหล็กแกน ซึ่งเริ่มวางจากตำแหน่ง 0.00 m. เรื่อยไปจนถึงระยะที่ 0.694 m. (แต่อย่าลืมนะว่าระยะฝัง-หัก-งอ เข้าไปยังจุดรองรับเราต้องวางเพื่อเพิ่มเติมเอง)
5. หมายเลข 4 เป็นการบอกการเสริมเหล็กปลอกคานคือ 8-DB12 mm แต่ละปลอกห่างกัน 17.20 cm. ซึ่งเริ่มวางจากตำแหน่ง 0.00 m. เรื่อยไปจนถึงระยะที่ 1.164 m. (จำนวนปลอกหาได้จาก $n = [116.40/17.20]+1 = 6.767 + 1 = 8$ ปลอก)
6. หมายเลข 5 เป็นการบอกการเสริมเหล็กแกนคือ 3-DB12 mm วางที่ระดับ 5.70 cm. (ระยะดังกล่าววัดจากขอบล่างสุดของหน้าตัดขึ้นมา 5.70 cm.) และความยาวของเหล็กแกนเริ่มวางจากตำแหน่ง 0.145 m. เรื่อยไปจนถึงระยะที่ 2.98 m.

บันทึกย่อ

Lined writing area for notes.

